

TLP:WHITE

金融資安資訊分享與分析中心

弱點公告

Cisco 公司發布路由器安全更新

發行日期：2019 年 3 月 5 日

TLP:WHITE

Cisco 公司於 2019/02/27(美國時間)發布路由器安全更新公告

〔 TLP : WHITE 〕

資料來源及時間： Cisco 公司，2019/02/27

概述

路由器 Web 管理介面中存在漏洞，允許未經身份驗證的遠端攻擊者在受影響的設備上執行任意程式碼。

該漏洞是由於 Web 管理介面未正確驗證用戶提供的資料。攻擊者可以通過向目標設備發送惡意 HTTP 請求來利用此漏洞。攻擊者成功利用將可在受影響設備上以高權限帳戶執行任意程式碼。

影響版本/型號:

受影響產品如下

RV110W Wireless-N VPN Firewall

RV130W Wireless-N Multifunction VPN Router

RV215W Wireless-N VPN Router

影響程度:高

CVE 編號: CVE-2019-1663

CVSS 向量:

使用版本： CVSS 3.0

分析分數： 9.8

TLP:WHITE

分析向量：AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

因應對策 or 建議措施

請依設備類型升級至相對應系統版本

RV110W Wireless-N VPN Firewall: 1.2.2.1

RV130W Wireless-N Multifunction VPN Router: 1.0.3.45

RV215W Wireless-N VPN Router: 1.3.1.1

參考連結

1.

<https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190227-rmi-cmd-ex>